



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И  
АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)  
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

Юр. адрес: пр. Мира, д. 36, Красноярск, 660049  
Телефон: (391)227-53-38, Факс: (391)227-33-97. E-mail: [krsk@enis.gosnadzor.ru](mailto:krsk@enis.gosnadzor.ru)<http://enis.gosnadzor.ru/>  
Факт. адрес: ул. Пирытинская, д. 5А, Абакан, 655011  
Телефон: (3902)27-33-39, Факс: (3902)27-21-00. E-mail: [abakan@enis.gosnadzor.ru](mailto:abakan@enis.gosnadzor.ru)  
ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342 ИНН/КПП 2466144107/246601001

**ПРЕДПИСАНИЕ №18/0155-Э**

«21» июня 2018 г.

дата составления предписания

Муниципальному бюджетному  
образовательному учреждению  
«Краснотуранская средняя  
общеобразовательная школа»

662660, Красноярский край,  
Краснотуранский район,  
с.Краснотуранск, ул.Советская,20  
наименование, место нахождения юридического лица

Мною, главным государственным инспектором отдела энергонадзора по Республике Хакасия Енисейского управления Ростехнадзора Сибуковым Олегом Султановичем \_\_\_\_\_  
(должность, Ф.И.О.)

в период с 08.06.2018 по 21.06.2018, на основании распоряжения Енисейского управления Ростехнадзора от 14.05.2018 №1609-р/кр проведены мероприятия по осуществлению государственного энергетического контроля (надзора) по проверке оценке соответствия деятельности организации обязательным требованиям по безопасной эксплуатации энергоустановок, соблюдения требований в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отношении:

Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Краснотуранская средняя общеобразовательная школа» (МБОУ «Краснотуранская СОШ»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

В целях устранения выявленных при проведении государственного энергетического контроля (надзора) нарушений требований в области государственного энергетического надзора, зафиксированных в Акте проверки:

Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Краснотуранская средняя общеобразовательная школа» (МБОУ «Краснотуранская СОШ»)

от 21.06.2018 №18/0155/1609/2018, на основании части 1 статьи 17 федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта

6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, пункта 5.7. Положения о Енисейском управлении Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору от 28.06.2016г. №249:

**ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:**

**Принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки**

№ п.п.	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
	<i>Техническая документация</i>		
1.	Отсутствует утверждённая руководителем учреждения подробная однолинейная схема электроснабжения (с указанием на схеме всех РЩ-0,4кВ, ЩО-0,23кВ параметров линий, коммутационных аппаратов, мощности электроприёмников).	п.1.8.1, п.1.8.2, п.1.5.18 ПТЭЭП	30.04.2019
2.	Отсутствует схема заземления с привязкой к зданию. Не заведен паспорт на заземляющее устройство здания школы.	п.1.8.2, п.2.7.15 ПТЭЭП	01.09.2019
3.	Не разработана инструкция по предотвращению и ликвидации аварий в учреждении в случае нарушения нормальной работы электрооборудования.	п. 1.8.1 ПТЭЭП	30.04.2019
4.	Программа проведения противоаварийных тренировок и противопожарных тренировок (при нарушении нормальной работы энергооборудования), не составлена. Противоаварийные тренировки с персоналом учреждения не проводятся.	п.1.4.5.2, п.1.4.15 ПТЭЭП	30.04.2019
5.	Отсутствует журнал регистрации инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним, не обеспечено испытание электрических переносок.	п.3.5.10, п.3.5.11, п.3.1.22 ПТЭЭП	30.04.2019
6.	Отсутствует утверждённый	п.1.3.9 ИПиИСЗ	30.04.2019



	перечень необходимых средств защиты с распределением по местам.		
	<i>Организация эксплуатации электрооборудования</i>		
7.	<u>Электрощитовая ВРУ-0,4кВ</u> : На двери РЩ-0,4кВ (с внутренней стороны) не нанесена однолинейная схема присоединений. Отходящие линии в РЩ-0,4кВ не имеют бирок с данными и параметрами электрических присоединений. На предохранителях не нанесены токи плавких вставок.	п. 2.2.20, п. 2.4.5, п.2.2.16 ПТЭЭП	30.04.2019
8.	<u>Коридор 1й этаж:</u> В питающей линии электрополотенца не установлено УЗО (устройство защитного отключения).	п. 1.1.20, п. 1.1.21 п.7.1.76, п.7.1.82 ПУЭ (7е изд.)	30.04.2019
9.	<u>Пищеблок:</u> В питающих линиях водогрейных баков не установлены УЗО (устройство защитного отключения), отсутствует защита персонала от тока утечки (дифференциального тока) при эксплуатации данных электроприборов).	п. 1.1.20, п. 1.1.21 п.7.1.76, п.7.1.82. ПУЭ (7е изд.)	30.04.2019
10.	<u>Пищеблок:</u> Металлические мойки, система вентиляции не имеют металлического соединения с системой заземления выполненным по отдельным заземляющим проводникам.	п.1.7.51, п.1.7.76, п.7.1.88 ПУЭ (7е изд.), п.2.7.6 ПТЭЭП	30.04.2019
11.	<u>Пищеблок:</u> Установлены светильники открытого исполнения, не имеющие защитных плафонов (стёкол), не соответствующие своей конструкцией классу помещения повышенной опасности.	п.7.1.46 ПУЭ (7е изд.)	30.04.2019

12.	<u>Все щиты освещения учреждения</u> На внутренней стороне дверей отсутствуют однолинейные схемы присоединений.	п. 2.12.5 ПТЭЭП	30.04.2019
13.	<u>Подвал:</u> Установлены светильники открытого исполнения, не имеющие защитных плафонов не соответствующие своей конструкцией классу помещения повышенной опасности.	п.6.6.5, 6.1.16 ПУЭ (7е изд.)	30.04.2019
14.	В учреждении не определено место расположения заземляющего устройства здания (контур заземления) в земле. Необходимо произвести монтаж нового заземляющего для безопасной эксплуатации электроустановок, включая проверку со вскрытием грунта не реже раза в 12 лет для оценки его состояния .	п.2.7.2, п.2.7.10, 2.7.12 ПТЭЭП	01.09.2019
15.	Профилактические испытания электроустановок расположенных в опасных помещениях по степени поражения электрическим током (пищеблок, подвал) - не проводятся ежегодно, согласно требований.	Таблица №37 Приложение №3 ПТЭЭП	30.04.2019
16.	Внутренняя осветительная электропроводка, розеточная сеть административных помещений (кабинетов), подсобных помещений, осветительная электропроводка магистральных сетей освещения коридоров , подвала учреждения выполнена двухжильным алюминиевым проводом- не соответствует действующим требованиям ПУЭ (7е изд.), эксплуатируется более 40 лет с истёкшим сроком эксплуатации -требуется замена,	п.7.1.34, п.7.1.36., 7.1.37,7.1.49  ПУЭ (7е изд),  п.1.6.1, 1.6.2. ПТЭЭП	01.09.2021



капитальный ремонт.		
---------------------	--	--

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Отдел энергонадзора по Республике Хакасия Енисейского управления Ростехнадзора по адресу:  
655011, г.Абакан, ул. Пирятинская, 5А, кабинет №102, тел. 8(3902)27-42-01,  
e-mail: [onemin@enis.gosnadzor.ru](mailto:onemin@enis.gosnadzor.ru) по следующей форме:

№ предписания, дата, Ф.И.О. должностного лица, его выдавшего	Всего предписано (кол-во пунктов)	Не вышел срок (кол-во пунктов в)	Выполнено		Не выполнено в срок	
			кол-во пунктов в	№№ пунктов	кол-во пунктов в	№№ пунктов
1	2	3	4	5	6	7

**Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**  
**Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.**


С предписанием ознакомлена \_\_\_\_\_ *Вольф* Директор МБОУ «Краснотуранская СОШ» Вольф О.К.

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи предписания

---

Лицо, вынесшее предписание:

Главный государственный инспектор отдела энергонадзора по Республике Хакасия Енисейского управления Ростехнадзора



Сибуков О.С.

Предписание на 5 листах для исполнения получено:

Директор МБОУ «Краснотуранская СОШ»



Вольф О.К.

Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) вправе обратиться с жалобой на действия (бездействия) и решений органов и должностных лиц, принятых в ходе исполнения государственной функции, к вышестоящему должностному лицу Ростехнадзора, либо непосредственно в суд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.